

SCHEDA ATTIVITÀ		2.2. INTERVENTI PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE ACQUE DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE AL FIUME MINCIO IN SPONDA SINISTRA.
u.o.p. 1-2-3		
Descrizione e sottoattività		Protocollo di gestione dei manufatti di by-pass presenti lungo il corso degli affluenti in sponda sinistra Mincio all'intersezione con il canale Diversivo, al fine di mantenere il funzionamento dei by-pass stessi con la maggior continuità possibile e consentire alle loro acque di giungere direttamente nel fiume, limitando ai soli eventi di rischio idraulico lo scarico delle loro acque direttamente in Diversivo. Necessari la pulizia dei sifoni e la motorizzazione delle paratoie e degli sgrigliatori a servizio dei sottopassi mediante telecontrollo.
Soggetto responsabile		Consorzio di Bonifica Territori del Mincio
Soggetti coinvolti		Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, Provincia di Mantova
Risorse e soggetto finanziatore		
Criticità		
Tempi previsti per l'attuazione		
Risultati/prodotti attesi		Incremento dei quantitativi di acqua, di migliorata qualità, in ingresso al fiume Mincio nelle aree di maggior sensibilità, quali le Valli del Mincio ed i Laghi di Mantova
MONITO RAGGIO	Aggiornamento del	31/03/2023
	Situazione / scostamenti	Approvato progetto esecutivo per la meccanizzazione di paratoie al servizio di sifoni sottopassanti il canale Diversivo
Scheda compilata da		ing. Massimo Galli - Consorzio di Bonifica Territori del Mincio , Direttore Generale ✉ m.galli@territoridelmincio.it ☎ 0376/321312